

**RETIRADA DE VARIOS LOTES DE PUREVAX RCP, PROTEQ WEST NILE,
EURICAN HERPES 205**

- **PUREVAX RCP LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE (Nº EU/2/04/052/001)**
Lotes afectados:
 - Lote: F34026
 - Lote: F33245
- **PROTEQ WEST NILE SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA CABALLOS (Nº EU/2/11/129/001)**
Lotes afectados:
 - Lote: F53482
- **EURICAN HERPES 205 POLVO Y DILUYENTE PARA EMULSIÓN INYECTABLE (Nº EU/2/01/029/001)**
Lotes afectados:
 - Lote: F48106

ASUNTO:

Retirada del mercado de los lotes de los medicamentos veterinarios anteriormente mencionados, cuyo titular de la autorización de comercialización es BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA por la presencia de fisuras en los viales de vidrio utilizados para la fabricación de productos inyectables.

ADJUNTO:

Alerta de calidad veterinaria VDC 3/2024

28 de febrero de 2024

**CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE NAVARRA**

ALERTA DE CALIDAD VETERINARIA N°: Alerta VDC 3/2024

Referencia: DMV/MMJ	N ° de Alerta: Alerta VDC 3/2024	Fecha: 27.02.2024
Productos: A) PUREVAX RCP (N° EU/2/04/052/001). B) PROTEQ WEST NILE (N° EU/2/11/129/001). C) EURICAN HERPES 205 (N° EU/2/01/029/001).		
Nombre del Medicamento Veterinario y N° registro: A) PUREVAX RCP (N° EU/2/04/052/001). B) PROTEQ WEST NILE (N° EU/2/11/129/001). C) EURICAN HERPES 205 (N° EU/2/01/029/001).		
Laboratorio titular: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA		
Domicilio social del responsable del producto: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA Prat de la Riba, 50 Sant Cugat del Valles (Barcelona) 08174		
Descripción del problema: Se detecta la presencia de fisuras en los viales de vidrio utilizados para la fabricación de productos inyectables. Medidas adoptadas: Iniciar el procedimiento de retirada del mercado de los siguientes lotes : A) PUREVAX RCP LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PAR SUSPENSIÓN INYECTABLE (F34026 y F33245) B) PROTEQ WEST NILE SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA CABALLOS (F53482) C) EURICAN HERPES 205 POLVO Y DILUYENTE PARA EMUSLIÓN INYECTABLE (F48106)		
Información sobre la distribución: A nivel de veterinario		

Medidas cautelares adoptadas:

Retirada del mercado de los lotes de los medicamentos veterinarios anteriormente mencionados, cuyo titular de la autorización de comercialización es **BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA**.

Actuaciones a realizar por las CCAA:

Supervisión de la retirada del medicamento.